



В Екатеринбурге следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели мужчины при производстве коммунальных работ (ФОТО)



Вечером 3 ноября 2021 года у одного из домов по улице Герцена в Екатеринбурге произошёл инцидент, связанный с гибелью мужчины при производстве коммунальных работ.

По имеющимся данным, в указанное время представители одного из городских предприятий проводили коммунальные работы, заключающиеся в копке котлована при помощи экскаватора. Когда котлован был частично выкопан, один из работников начал устанавливать по краям ямы отметки для дальнейшей копки. В тот момент, когда он находился на краю котлована, произошёл обвал грунта и мужчина упал на глубину около 3,5 метров, после чего его засыпало грунтом. От полученных повреждений гибель пострадавшего наступила на месте происшествия. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской



экспертизы.

Следователем СКР в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки.

Изображения



04 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1626202>