



## **В городе Карпинске следователи СКР устанавливают обстоятельства смерти мужчины в ходе выполнения электротехнических работ (ФОТО)**



Днём 20 сентября 2023 года на территории городского округа Карпинск произошёл инцидент, связанный с получением 39-летним электромонтёром смертельных повреждений при работе на электросетях. Предварительно установлено, что смертельные телесные повреждения были получены мужчиной в результате падения на землю из-за сломавшейся опоры линии электропередач, на которой в тот момент находился электромонтёр.

По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователем СК России проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Для



определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

## Изображения



22 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1826143>