



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники СКР устанавливают обстоятельства травмирования работника на стройплощадке (ФОТО)



Днём 1 ноября 2023 года в следственный отдел по Верх-Исетскому району г.Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области поступило сообщение о получении травм работником на стройплощадке многоквартирного дома, расположенной по улице Краснолесья. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия в указанной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Предварительно установлено, что мужчина, работавший на данной стройплощадке на основании договора гражданско-правового характера, при неустановленных пока обстоятельствах упал с высоты первого этажа в подвальное помещение. При падении он



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

получил тяжёлые травмы, с которыми был доставлен в больницу, где в настоящее время ему оказывается необходимая медпомощь.

В рамках проверки следователем СК проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу ситуации объективной правовой оценки. Для определения степени тяжести вреда, полученного пострадавшим, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователь СК примет процессуальное решение.

01 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1835678>